







**Заключение о техническом состоянии
автомобиля марки TOYOTA CAMRY, регистрационный знак У235ВМ124,
инвентарный № 110111098040**

Автомобиля марки TOYOTA CAMRY, регистрационный знак У235ВМ124, 2010 года выпуска попал в ДТП 25.01. 2017 года.

Результаты осмотра:

1. Кузов: разбита передняя часть, сломаны передние лонжероны, деформация основной части кузова.
2. Салон: взорваны подушки безопасности, отломана рулевая колонка, разбита передняя панель, разбит щиток приборов, кусками пластмасса порвана обшивка сидений и дверей.
3. Двигатель сорвало с крепления, вмяло в переднюю часть салона, вследствие его излома ДВС не проворачивается, корпус автоматической коробки перемены передач лопнул, сломана рулевая рейка и рулевые тяги, сломана система выхлопных газов и магистраль подачи топлива.
4. Передние блок фары (оптика) разбиты, электропроводка повреждена требует замены.
6. Система охлаждения двигателя и кондиционирования салона – разбиты требуют замены.
5. Имеются скрытые повреждения.

Заключение:

Автомобиль TOYOTA CAMRY, регистрационный знак У235ВМ124, 2010 года выпуска, требует ремонта в объеме более 450 тысяч рублей.

Автомобиль к эксплуатации непригоден, восстановление данного автомобиля превышает экономическую целесообразность его выполнения, в связи с чем подлежит реализации или списанию.

Начальник УАТ

Т.В. Граховский